

Орловская область Ливенский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Навесненская средняя общеобразовательная школа»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)

2016 г.

Орловская область Ливенский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Навесненская средняя общеобразовательная школа»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)

2016 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 11

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта -Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Навесненская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта – Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Парковая, д.2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1342 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 10000кв.м
- 1.4. Год постройки здания - 1967, последнего капитального ремонта – не установлено
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – не установлено, капитального – не установлено

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Навесненская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Навесненская СОШ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 303826 Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Парковая, д.2
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности – государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Управление образования администрации Ливенского района Орловской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Орловская область, г. Ливны, ул. Курская, д.14

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности - образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – начальное, основное, среднее общее образование
- 2.3-Форма оказания услуг: - на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети
- 2.5Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
- 2.6 Плановая мощность - 150
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом–

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м

- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет
 3.2.4 Перекрестки - нет
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту - нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути - есть, искусственная неровность
 Их обустройство для инвалидов на коляске -нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____ВНД_____

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения _____ 2017-2020 г.г. _____

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
_____ ДЧ-В _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Реестр объектов социальной (образования) инфраструктуры Ливенского района

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «4» апреля 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «26» апреля 2016 г.

3. Решения Комиссии Решения Комиссии по проведению обследования и паспортизации Объектов и предоставления на них услуг управления образования администрации Ливенского района от «26» апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
МБОУ «Навесненская СОШ»
Федянин А.В.
«4» апреля 2016г.

АНКЕТА

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект образования
1.2. Адрес объекта 303826, Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Парковая, д.2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 1342 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Навесненская средняя общеобразовательная школа, МБОУ «Навесненская СОШ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 303826, Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Парковая, д.2
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Ливенского района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 303801, Орловская область, Ливенский район, п. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д.36

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2. Виды оказываемых услуг начальное, основное, среднее образование
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность учащихся
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет
3.2.4 Перекрестки - нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту - нет
3.2.6 Перепады высоты на пути - есть, искусственная неровность
Их обустройство для инвалидов на коляске -нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий,)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий,)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8.	Все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 1 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 1 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 1 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 1 _____ л. |
| 7. Пути движения к школе | на _____ 1 _____ л. |
| 8. План школы | на _____ 1 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ 14 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель


рабочей группы Пыщев П.А., начальник отдела по инспектированию и образовательной политике управления образования администрации Ливенского района
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:


Калашникова И.Н., главный специалист управления образования администрации Ливенского района
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)


Лапина Т.В., директор Муниципального бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, «Образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ливенского района»
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Семенихин О.Б., начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Ливенского района
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



представители общественных организаций инвалидов

ЛИВЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

(Подпись)




представители организации, расположенной на объекте

директор школы А.В. Федянин
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Заместитель директора по УР С.Б. Быстрицкая
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 _____ г.

Комиссией по проведению обследования и паспортизации Объектов и предоставления на них услуг управления образования администрации Ливенского района

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии

«___» _____ 20__ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 11

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Навесненская средняя общеобразовательная школа»**

Наименование территориального
образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Навесненская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта - Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Парковая, д. 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1342 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 10000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания - 1967, последнего капитального ремонта – не установлено
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – не установлено, капитального – не установлено
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Навесненская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Навесненская СОШ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 303826, Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Парковая, д. 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет
- 3.2.4 перекрестки - нет
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту - нет
- 3.2.6 перепады высоты на пути - есть, искусственная неровность
Их обустройство для инвалидов на коляске - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	Приложение 8	1-3
2	Вход (входы) в здание	ВНД	Приложение 8	4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	Пр.8, №14	5-10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	Пр.8, № 1-10	13-25
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	Пр.8, №12	11,12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	Приложение 7	1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____ВНД_____

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8.	Все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2020 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по проведению обследования и паспортизации Объектов и предоставления на них услуг управления образования администрации Ливенского района
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Ливенского района

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: ЛИВЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
Реестр объектов социальной (образования) инфраструктуры Ливенского района

4.7. Информация может быть * размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

**Результаты обследования:
Территория, прилегающей к объекту**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Навесненская средняя общеобразовательная школа»
Орловская область, Ливенский район,
с. Навесное, ул. Парковая, д.2**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	Прил 7	1	Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН	все	Установка информационной поддержки на всех путях движения МГН	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	Прил 7	2,3	Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН		Установка информационной поддержки на всех путях движения МГН	ТР
Общие требования к зоне					Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию, информационная поддержка на всех путях движения МГН		Установка информационной поддержки на всех путях движения МГН	

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) на территорию	ДУ	Прил. 7	1	ТР
Путь (пути) движения на территории	ДУ	Прил. 7	2,3	ТР

Результаты обследования:

Входы в здание

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Навесненская средняя общеобразовательная школа»
Орловская область, Ливенский район,
с. Навесное, ул. Парковая, д.2**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	все	Установка пандуса	ТР
2.2	Входная площадка (перед дверью)	Есть	Пр 8	4	Неровности на площадке		Капитальный ремонт площадки	КР
2.3	Дверь (входная)	Есть	Пр 8	4	Отсутствуют контрольные устройства на входе, приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, кнопки различных аппаратов)		Установка контрольных устройств на входе, приборов и устройств (для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, кнопок различных аппаратов)	КР
1.5	Тамбур	Есть	Пр8 №13	5				
Общие требования к зоне					Один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли, наличие контрольных устройств на входе			

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Входная площадка (перед дверью)	ВНД	Пр8	4	КР
Дверь (входная)	ВНД	Пр8	4	КР
Тамбур	ДУ	Пр8 №13	5	

Результаты обследования:
Пути движения в здании
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Навесненская средняя общеобразовательная школа»
Орловская область, Ливенский район,
с. Навесное, ул. Парковая, д.2

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	Виды работ
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	
3.1	Коридор	Есть	Пр8 №14	6-10	Предупредительная информация о препятствии перед дверными проемами	все	Установка предупредительной информации о препятствии и перед дверными проемами	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Дверь	Есть	Пр8	4	Отсутствуют контрольные устройства на входе, приборы и устройства для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, кнопки аппаратов, нет цветовых указателей	все	Установка устройств на входе, приборов и устройств для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, цветовых указателей	ТР
3.4	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Отсутствует пандус	К,О	Установка пандуса	ТР
Общие требования к зоне					Приспособлен для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект			

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Вестибюль, коридоры	ВНД	Пр8 №14	6-10	ТР
Лестницы (внутри здания)	нет			
Дверь	ВНД	Пр8	4	ТР
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ВНД	Пр8		ТР

**Результаты обследования:
Зоны целевого назначения объекта**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Навесненская средняя общеобразовательная школа»
Орловская область, Ливенский район,
с. Навесное, ул. Парковая, д.2**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания: учебные кабинеты,	Есть	1-10	13-25	Отсутствие оборудованных рабочих мест	все	Обустройство оборудованных рабочих мест	КР
4.2	Зальная форма обслуживания: столовая	нет						КР
4.3	Форма обслуживания с перемещением по маршруту: коридоры	Есть	14	6-10	Нет цветowych знаков	все	Установка цветowych знаков	ТР
Общие требования к зоне					Места должны быть универсальными либо специально выделенным и для инвалидов и других МГН			

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Учебные кабинеты	ВНД	1-10	13-25	КР
Спортивный зал	ВНД	15	27	КР
Столовая	нет			
Учебные мастерские	нет			
Раздевалка	нет			

**Результаты обследования:
Санитарно-гигиенические помещения**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Навесненская средняя общеобразовательная школа»
Орловская область, Ливенский район,
с. Навесное, ул. Парковая, д.2**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	Виды работ
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	
5.1	Туалетная комната	Есть	Пр8 12	11, 12	Отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений; двусторонней связи с дежурным	Нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения	Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений; установка двусторонней связи с дежурным	КР
Общие требования к зоне					Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан			

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Туалетная комната	ВНД	Пр8 12	11,12	КР

**Результаты обследования:
Система информации (и связи) на объекте**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Навесненская средняя общеобразовательная школа»
Орловская область, Ливенский район,
с. Навесное, ул. Парковая, д.2**


№	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				Нарушение зрения	Приобретение электронных средств ориентации для людей с нарушением зрения, позволяющей ему/ей установить свое относительное местоположение на определенной территории	КР
6.2	Акустические средства	нет				Нарушение слуха	Приобретение средств акустической навигации (звуковых маяков)	КР
6.3	Тактильные средства	нет				Нарушение зрения	Приобретение рельефно-графических пособий, материалов тактильной ориентации, в том числе структурной поверхностью	КР
Общие требования к зоне					Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для			

				всех категорий инвалидов (визуальн ыми, звуковыми и тактильн ми) и соответств овать ГОСТ			
--	--	--	--	---	--	--	--


Закключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Учебные кабинеты	ВНД	1-10	13-25	КР
Спортивный зал	ВНД	15	27	КР
Столовая				
Учебные мастерские				
Коридоры	ВНД	14		ТР
Раздевалка				
Туалет	ВНД	12		КР

**Территория МБОУ «Навесненская СОШ»,
пути передвижения детей.**



План школы.



Фотографии объекта.

Фото 1.




Фото 2.




Фото 3.



Фото 4.



Фото 5.



Фото 6.



Фото 7.



Фото 8.




Фото 11.



Фото 12.



Фото 13.



Фото 14.




Фото 15.




Фото 16.




Фото 17.




Фото 18.



Фото 19.




Фото 20.




Фото 21.




Фото 22.




Фото 23.




Фото 24.




Фото 25.



Фото 26.



Фото 25.



Фото 26.




Фото 27.

